

PFA 2
5. Planänderung
Anlagenverzeichnis

Anlage				Inhalt	Maßstab	Bemerkung	Plancode									
(1a)	(1b)	(1c)	(1d)				(2)	(3)	(4)	Abschn. (5-1)	Phase (5-2)	Planer (5-3)	Pl.paket (5-4)	Gewerk (5-5)	Gew.teil (5-6)	Dok.art (5-7)
0				Anlagenverzeichnis zur Planänderung				30	4	VI	XXX	301	XX	DVZ	001	-
1				Erläuterungsbericht zur Planänderung				30	4	VI	XXX	301	XX	DEB	001	-
2				Bauwerksverzeichnis zur Planänderung				30	4	VI	XXX	301	XX	DVZ	002	-
3				Übersichten												
3	4			Übersichtshöhenplan	1 : 5.000/500											
3	4	0		Legende	-											
3	4	1		B Übersichtshöhenplan Bau-km 105,9+96 - 107,8+53	1 : 5.000/500		30	4	VI	XXX	301	XX	PSN	001	-	
7				Tunnel												
7	1			Bautechnische Längsschnitte	1 : 5.000/500											
7	1	0		Legende	-											
7	1	1		B Bautechnischer Längsschnitt - Bau-km 105,9+96 - 107,8+53	1 : 5.000/500		30	4	VI	XXX	301	XX	PSN	002	-	
9				Anlagen DB Station + Service												
9	1			Haltepunkt Marienhof												
9	1	1		B Hp Marienhof Grundriss Oberfläche	1:500		30	4	VI	XXX	301	00	PGR	001	-	
9	1	2		B Hp Marienhof Grundriss Sperrengeschoß	1:500		30	4	VI	XXX	301	U1	PGR	001	-	
9	1	3		B Hp Marienhof Grundriss Verteilerebene	1:500		30	4	VI	XXX	301	U3	PGR	001	-	
9	1	4		B Hp Marienhof Grundriss Bahnsteigebene	1:500		30	4	VI	XXX	301	U5	PGR	001	-	
9	1	5		B Hp Marienhof Längsschnitt	1:250		30	4	VI	XXX	301	XX	PSN	003	-	
9	1	6		B Hp Marienhof Querschnitte	1:250		30	4	VI	XXX	301	XX	PSN	004	-	
11				Anlagen Dritter												
11	2			Ver- und Entsorgungsleitungen (Sparten)	1:500											
11	2	0		Legende	-											
11	2	2		D Sparten, Bestand und Projekt, Bau km 106,6+80 - 106,9+86	1:500		30	4	VI	XXX	400	AU	PLP	001	-	
14				Baulogistikkonzept und Verkehrsführung in der Bauphase												
14	1			Übersichtslagepläne Baulogistik												
14	1	0		Legende	-											
14	1	1		B Übersichtslageplan - Baulogistik Bau-km 105,9+96 - 106,9+94	1 : 2.500		30	4	VI	XXX	903	AU	PLP	001	-	
14	2			Detailpläne Baulogistik	1 : 500											
14	2	1		B Lageplan - BE-Fläche Marienhof Bau-km 106,7+17 - 106,9+27	1 : 500		30	4	VI	XXX	903	AU	PLP	002	-	
19				Schalltechnische Untersuchungen												
19	1			B Erläuterungsbericht Schall						OPB	2	SE	4	BE	0001	g
19	2			B ergänzende schalltechnische Untersuchung zum Baulärm Marienhof						OPB	2	SE	4	BE	0002	d